

REFUNDIDO DE PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LA PALMA DEL CONDADO
CATÁLOGO DE EDIFICIOS, ELEMENTOS Y ESPACIOS DE INTERÉS

IGLESIA DE LAS HERMANAS CARMELITAS

NÚMERO DE CATÁLOGO 006

REFUNDIDO DE PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LA PALMA DEL CONDADO
CATÁLOGO DE EDIFICIOS, ELEMENTOS Y ESPACIOS DE INTERÉS

DENOMINACIÓN: Iglesia de Las Hermanas Carmelitas.

DIRECCIÓN: Plaza Ramón de Carranza.

NÚMERO CATASTRAL: 6807024QB1460N

NÚMERO DE CATALOGO: 006

DATOS SOBRE EL EDIFICIO



INFORMACIÓN SOBRE EL EDIFICIO

ANTIGÜEDAD Y USO ORIGINARIO

Época de construcción. 1892

Reformas:

Uso originario: Iglesia

Uso Sucesivo: Iglesia

CONDICIONES DE USO Y OCUPACIÓN ACTUAL

Iglesia del Colegio Nuestra Señora del Carmen

ELEMENTOS ALTERADOS O INADECUADOS

AUTOR Y ESTILO ARQUITECTÓNICO

Neoclásico.

FORMA DE PROPIEDAD

Religioso. Orden de las Hermanas Carmelitas

Descalzas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Buen estado

Deterioro ligero

Deterioro medio

Deterioro extremo.

REFUNDIDO DE PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA DE LA PALMA DEL CONDADO
CATÁLOGO DE EDIFICIOS, ELEMENTOS Y ESPACIOS DE INTERÉS

DENOMINACIÓN: Iglesia de Las Hermanas Carmelitas.

DIRECCIÓN: Plaza Ramón de Carranza.

NÚMERO CATASTRAL: 6807024QB1460N

NÚMERO DE CATALOGO: 006

NORMATIVA DE PROTECCIÓN

GRADO DE PROTECCIÓN

UNO.

NORMATIVA DE USO.

Mantenimiento obligatorio del uso actual.

Admisión de cambios de uso o nuevo uso.

USOS ADMISIBLES:

ELEMENTOS INADECUADOS DE ADAPTACIÓN OBLIGATORIA

PROPUESTA DE ACTUACIÓN MUNICIPAL

Mantenimiento de Uso y Edificación actual

Propuesta de Ejecución de Obras de Conservación. (artº 155 LOUA)

Mantenimiento de la edificación

OBSERVACIONES.